


奈曼旗安全生产委员会办公室



奈安委办函字〔2022〕12号

奈曼旗安全生产委员会办公室 关于转发《国务院安委办关于督促认真 整改隐患问题的函》的通知

旗工业园区管理委员会：

现将《国务院安委办关于督促认真整改隐患问题的函》（内安委办函〔2022〕49号）文件转发你委，请认真对照国务院安委会办公室工作组对阿拉善高新技术产业开发区核查发现的问题清单，并按文件中提出的3项具体工作要求，会同有关部门对照问题清单，举一反三、全面深入开展自查整改，有限防范化解安全风险。

奈曼旗安全生产委员会办公室

2022年8月31日



国务院安全生产委员会办公室

安委办函〔2022〕49号

国务院安委会办公室关于督促 认真整改隐患问题的函

内蒙古自治区安全生产委员会：

按照《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12号）和《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治工作方案》（安委办〔2021〕7号）部署，国务院安委会办公室组织工作组对你自治区阿拉善高新技术产业开发区开展了专家指导服务。现将核查发现的有关隐患问题清单（见附件）转送你单位，并提出如下工作要求：

一、强化省级统筹、市级推进，抓紧推动市级应急管理部门组织具有相应资质的第三方设计单位开展安全设计诊断，形成安全设计诊断报告，并严格把关，确保如期高质量完成任务。推动市级应急管理部门组织专家加快开展精细化工企业整治任务“四个清零”回头看，列出问题清单，照单整改销号。对于省级复核评估为高安全风险、较高安全风险等级的化工园区，严格落实新改扩建危险化学品建设项目管控要求；督促有关化工园区对照问题清单，针对性完善“一园一策”安全整治提升方案并抓紧整改，年底前达到一般或较低安全风险等级。

二、省级安委会办公室挂牌督办,督促企业对重大隐患问题举一反三,抓好整改,确保闭环管理;市级应急管理部门对有关企业依法依规予以处罚,并对隐患问题整改情况进行复核;对停产整改的企业,省级应急管理部门要组织专家对企业整改情况以及安全条件重新全面确认,确保具备安全生产条件后方可恢复生产。

三、要深刻吸取甘肃兰州新区滨农科技公司“6·16”爆炸等事故教训,深入开展专项整治,有效防范化解化工产业转移安全风险。请将有关工作落实情况于2022年8月31日前书面报送应急管理部危化监管一司(联系人及电话:卢均臣,010—64464925)。

附件:有关隐患问题清单



附件

有关隐患问题清单

一、阿拉善高新技术产业开发区问题清单

1. 未按规范要求编制总体规划、产业规划、安全消防环保等专项规划或专篇。
2. 乌兰布和片区西侧高新区、乌斯太镇行政中心、居民居住地位于开发区主导风向下风向。
3. 乌兰布和片区中的老镇区未搬迁完毕。通过风险评估计算,乌兰布和片区中化工企业与老镇区的人口聚居区及重要设施(客运站等)之间安全防护距离不满足规范要求。
4. 开发区为多片区布局,产业集聚、功能分区、物料互供等需优化完善。
5. 开发区内危险化学品建设项目企业安全评价报告缺少多米诺效应分析过程,未对优化平面布局提出针对性建议措施。
6. 《化工园区产业发展指引》未明确生产能力、工艺水平等关键指标。
7. 未按要求统一规划、建设、管理公共管廊。
8. 未对危险化学品运输车辆进出实时监控;未实行专用道路、专用车道和限时限速行驶等措施;未按标准建设危险品运输车辆专用停车场。

9. 未实行封闭化管理,未建立视频监控系统。

10. 开发区事故废水分析报告内容缺乏针对性,未对重点风险源、风险源的性质和位置及产生的事故情况提出针对性的分析和应对措施,未建立完善的废水防控系统。

11. 未建设特勤消防站,与现有消防站之间距离较远,救援时间无法保证。

12. 大部分危险化学品企业未与专职消防队签订依托协议。

13. 未配套建设气防站。

14. 危险化学品救援装备配备不足。

15.《阿拉善高新技术开发区气象灾害应急预案(2022年版)》应急措施针对性不强,未明确气象灾害防御措施和防御重点等。

二、企业重大隐患问题清单

(一)内蒙古沙洲化学科技有限公司(建议停产整改)

1. 加氢车间一楼照明开关、疏散照明指示灯防爆等级为 Exd II BT6,与设计不一致。

2. 戊酮项目加氢釜(R103b04D)生产期间循环水进水管线、出水管线切断阀后手阀、自动放空阀前手阀处于关闭状态,紧急冷却、压力高限放空联锁处于失效状态。

(二)内蒙古幸源新材料科技有限公司

1. 氯化反应釜 A 西侧(车间二涉及二硫化碳)风机控制箱防爆等级为 Exd II BT4,不满足 Exd II CT5 及以上的要求。

(三)内蒙古兄弟化工有限公司

1. 氨水($>10\%$)制备设施及氨水储罐的工艺流程图(电子版)
出具单位为江西江氨科技有限公司,该单位无设计资质。

(四)内蒙古恒泰生物科技有限公司

1. 2#氯化反应釜循环水进出管道手阀处于关闭状态,联锁失效。

(信息公开形式:依申请公开)

国务院安委会办公室

2022年8月3日印发

承办单位:危化监管一司 经办人:卢均臣 电话:64464925 共印10份