


# 奈曼旗安全生产委员会办公室



奈安委办函字〔2022〕10号

## 奈曼旗安全生产委员会办公室 关于转发《通辽市人民政府开展安全生产 大检查第二轮督导检查奈曼旗工作情况的 通报》的通知

各苏木乡镇人民政府、六号农场管委会、大沁他拉街道办事处，  
旗安委会各成员单位：

现将《通辽市人民政府开展安全生产大检查第二轮督导检查奈曼旗工作情况的通报》文件中涉及我旗的41项问题隐患转发你们，请各地、各部门认真对照通报中指出的问题，对号入座，在上一阶段全旗安全生产大检查工作基础上，对照存在的类似问题再排查、再整改。坚决杜绝因重视程度不够出现谎报、瞒报现象，各地、各部门要针对本年度安全生产各项工作开展要求，特别是燃气、自建房、交通运输、有限空间等专项整治工作，仔细

梳理年初至今检查中发现的隐患问题，对照问题制定相应整改方案、建立整改台账，明确各级监督管理责任，对已发现的隐患问题必须按限期时限全部整改落实到位，真正实现闭环管理。

奈曼旗安全生产委员会办公室

2022年8月30日



通辽市安全生产大检查第二轮督导检查奈曼旗隐患问题台账

填报单位：通辽市安全生产委员会办公室

2022 年 8 月 5 日

序号	旗县市区	企业名称	问题隐患	行业种类	整改措施	整改时限	责任单位	整改进展	备注
1	奈曼旗	宏基水泥有限公司	窑尾配电室缺少“安全出口”标志灯，无挡鼠板，缺少应急照明	建材					
2	奈曼旗	宏基水泥有限公司	现场有限空间辨识不全面，有限空间标识牌悬挂位置不规范	建材					
3	奈曼旗	宏基水泥有限公司	原料末外排仓临时施工现场，脚手架搭设无地脚、斜拉剪力撑。	建材					
4	奈曼旗	宏基水泥有限公司	安全生产管理制度内容应重新修订、主要负责人、安全管理人员职责不符合《安全生产法》要求。	建材					
5	奈曼旗	宏基水泥有限公司	消防安全制度不健全	建材					
6	奈曼旗	宏基水泥有限公司	办公楼占用疏散通道、西侧安全出口上锁、堆放杂物。门口未安装安全出口指示标志、应急照明灯。	建材					

序号	旗县市区	企业名称	问题隐患	行业种类	整改措施	整改时限	责任单位	整改进展	备注
7	奈曼旗	宏基水泥有限公司	控制室未设置应急照明灯，无直通室外安全出口，未设置防火门。	建材					
8	奈曼旗	宏基水泥有限公司	室外消防栓无水	建材					
9	奈曼旗	宏基水泥有限公司	机修车间部分灭火器压力不足	建材					
10	奈曼旗	宏基水泥有限公司	宿舍、办公楼、新建宿舍未设置烟感报警。	建材					
11	奈曼旗	宏基水泥有限公司	厨房与食堂未进行防火分隔	建材					
12	奈曼旗	宏基水泥有限公司	厨房楼梯间堆放货物影响疏散。	建材					
13	奈曼旗	宏基水泥有限公司	新建宿舍未设置应急照明灯、安全出口指示标志，疏散标志。	建材					
14	奈曼旗	宏基水泥有限公司	库房未设置室内消防栓。	建材					
15	奈曼旗	旗亚鑫城小区	在主要交通道路上临时吊装卸钢筋，未拉警戒线、信号工未在准确位置指挥。	建筑施工					

序号	旗县市区	企业名称	问题隐患	行业种类	整改措施	整改时限	责任单位	整改进展	备注
16	奈曼旗	旗亚鑫城小区	工地消防车通道不符合要求。	建筑施工					
17	奈曼旗	旗亚鑫城小区	楼道出口疏散通道多数有杂物堵塞。	建筑施工					
18	奈曼旗	旗亚鑫城小区	地坑临边防护多处缺失。	建筑施工					
19	奈曼旗	旗亚鑫城小区	支模场地交叉作业未采取防护措施。	建筑施工					
20	奈曼旗	旗亚鑫城小区	现场可燃木料随意堆放，与建筑物安全距离不够。	建筑施工					
21	奈曼旗	旗亚鑫城小区	安全生产教育培训制度及作业人员三级教育无学时记录。	建筑施工					
22	奈曼旗	旗亚鑫城小区	危险作业制度缺少临时用电、高处坠落、吊装作业等制度。	建筑施工					
23	奈曼旗	旗亚鑫城小区	主要负责人、安全管理人员职责不符合《安全生产法》要求。	建筑施工					
24	奈曼旗	旗亚鑫城小区	未制定交叉作业管理制度。	建筑施工					

序号	旗县市区	企业名称	问题隐患	行业种类	整改措施	整改时限	责任单位	整改进展	备注
25	奈曼旗	旗亚鑫城小区	未提供综合预案、专项预案演练记录。	建筑施工					
26	奈曼旗	旗亚鑫城小区	消防安全管理制度、教育培训记录、巡查检查记录、灭火应急预案制定不完善。	建筑施工					
27	奈曼旗	旗亚鑫城小区	消防临时给水系统设置不符合要求。	建筑施工					
28	奈曼旗	旗亚鑫城小区	部分灭火器未保持完好有效。	建筑施工					
29	奈曼旗	旗亚鑫城小区	抽查提问重点岗位工种人员对本岗位火灾危险性 & 灭火处置操作不熟悉。	建筑施工					
30	奈曼旗	旗亚鑫城小区	可燃物料堆场设置不符合要求。	建筑施工					
31	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	精料库饲料破碎机皮带转动轮防护罩缺失。	农牧业					
32	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	玉米破碎机处配电箱、线路不防爆，建议采取安全措施。	农牧业					
33	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	饲料库部分灭火器压力不足，需及时更换或维修。	农牧业					

序号	旗县市区	企业名称	问题隐患	行业种类	整改措施	整改时限	责任单位	整改进展	备注
34	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	主要负责人未履行安全生产管理职责。	农牧业					
35	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	应根据企业实际情况编制安全生产培训、有限空间作业等安全生产管理制度。	农牧业					
36	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	新上岗的从业人员，岗前安全培训学时不符合要求（18学时）。	农牧业					
37	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	未提供生产安全事故应急预案。	农牧业					
38	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	未提供隐患排查记录。	农牧业					
39	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	未配置有限空间作业所需检测检验设备。	农牧业					
40	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	草料库室内消火栓设置不符合要求。	农牧业					
41	奈曼旗	奈曼旗凯兴农牧有限公司	消防安全管理制度、教育培训记录、巡查检查记录、灭火应急预案制定不完善。	农牧业					